



## Baumusterprüfbescheinigung

<b>Bescheinigungs-Nr.:</b>	ESV 213
<b>Zertifizierungsstelle:</b>	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland
<b>Antragsteller/ Bescheinigungsinhaber:</b>	ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH Bernhäuser Str. 45 73765 Neuhausen - Deutschland
<b>Antragsdatum:</b>	07.04.2011
<b>Hersteller des Prüfmusters:</b>	ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH Bernhäuser Str. 45 73765 Neuhausen - Deutschland
<b>Produkt:</b>	Bremsendes Element als Teil der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbes
<b>Typ:</b>	6071/1
<b>Prüflaboratorium:</b>	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Prüflaboratorium für Produkte der Fördertechnik Prüfbereich Aufzüge und Sicherheitsbauteile Westendstr. 199 80686 München - Deutschland
<b>Datum und Nummer des Prüfberichtes:</b>	06.09.2011 ESV 213
<b>Prüfgrundlagen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), Ausgabe Dezember 2009</li> <li>➤ EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), Ausgabe Dezember 2009</li> </ul>
<b>Ergebnis:</b>	Das Sicherheitsbauteil erfüllt für den im Anhang (Seite 1 - 2) zu dieser Baumusterprüfbescheinigung angegebenen Anwendungsbereich die Prüfgrundlage.
<b>Ausstellungsdatum:</b>	08.09.2011

Zertifizierungsstelle für Produkte der Fördertechnik  
Aufzüge und Sicherheitsbauteile

C. Rührmeyer  
Christian Rührmeyer

